



บทความปริทัศน์

การให้ความสวยงามในฟันที่รักษาด้วยเคลือบสี

พรพรรณอุษา ตั้งงามสกุล ท.บ., บ.บัณฑิต (หันตกรรมประดิษฐ์)¹

ประภารม ชาติเมธี ท.บ., Ph.D.²

¹ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหันตกรรมประดิษฐ์ คณะหันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

² อาจารย์ ภาควิชาหันตกรรมประดิษฐ์ คณะหันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทคัดย่อ

การเปลี่ยนสีของฟันที่ได้รับการรักษาด้วยเคลือบสีเป็นปัญหาด้านความสวยงามที่มีมาอยู่เป็นเวลานานนี้ โดยเฉพาะในฟันหน้า การเปลี่ยนสีอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน แต่ปัญหานี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมวิธีการและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการบูรณะฟันที่รักษาด้วยเคลือบสีเพื่อความสวยงาม โดยพิจารณาจากหลักการและเหตุผลในการใช้งานแต่ละวิธี ได้แก่ การฟอกสีฟัน การบูรณะฟันเดียว รวมทั้งวิธีการบูรณะครอบฟันเชิงร่วมกับการใช้เดียวและแกนฟันเชิงร่วม

(ว.หันตฯ จุฬาฯ ๒๕๔๔;๒๔:๒๑๓-๒๑)

บทนำ

การเปลี่ยนแปลงทางด้านความสวยงามที่เกิดขึ้นกับฟันที่ได้รับการรักษาด้วยเคลือบสี คือ ฟันเปลี่ยนสี หรือ ฟันดำ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ^{1,2} ได้แก่ การที่ฟันได้รับบาดเจ็บ การมีเลือดออกในโพรงฟัน การตายของเนื้อเยื่อประสาทฟัน หรือความล้มเหลวในการห้ามเลือดระหว่างการรักษาฟัน มีผลให้เกิดการแตกของเม็ดเลือดแดง เอโน่โกลบินในเม็ดเลือด จะปล่อยเม็ดสีเหล็ก (Iron pigment) ไปจับกับไฮโดรเจนชัลไฟฟ์ จากแบคทีเรีย เกิดเป็นเหล็กชัลไฟฟ์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันเป็นสีน้ำตาลปนเหลืองได้ นอกจากนี้กระบวนการรักษาฟันที่ไม่สมบูรณ์ เช่น การทำความสะอาด การตอกแต่ง คลองฟัน หรือการเปิดทางเข้าสู่คลองฟันที่ไม่เพียงพอ ยังมีขั้นของเนื้อฟัน (shelves of dentine) หลงเหลือ ทำให้การกำจัดสิ่งสกปรกบริเวณยอดโพรงฟัน หรือบริเวณด้านลิ้นของโพรงฟันไม่หมด รวมทั้งการใส่ยาในส่วนคลองฟันและตัวฟัน ซึ่งส่วนมากจะมีเงิน (silver) เป็นส่วนประกอบ หรือการใส่

ซิงค์ออกไซด์ยูโรลิกมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของฟันเป็นสีเทาปนน้ำเงินได้ ซึ่งการติดสีในเนื้อฟันที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะเห็นได้ชัดในฟันหน้า นอกจากนี้การใช้วัสดุอุดฟันอมลักษณ์ปิดทางเข้าด้านลิ้นหลังจากการรักษาฟันจะมีผลให้ผลิตผลจาก การลึกกร่อนแทรกซึมผ่านหลอดเนื้อฟัน (dental tubule) และเป็นสาเหตุให้ฟันเปลี่ยนเป็นสีเทาได้ หรือการอุดปิดด้วยคอมโพสิตเรซิโนไดมายได้ทำการกัดด้วยกรดจะทำให้เกิดการแทรกซึมตามขอบของวัสดุอุดและติดสีในเนื้อฟันได้ ดังนั้นการอุดปิดทางเข้าทางด้านลิ้นจึงควรใช้เทคนิคการกัดด้วยกรดร่วมกับคอมโพสิตเรซิโนไดมาย บ.ความปริทัศน์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเปรียบเทียบวัสดุและวิธีการที่ใช้บูรณะฟันที่ได้รับการรักษาด้วยเคลือบสีให้เกิดความสวยงาม

การฟอกสีฟันในฟันไม่มีช่อง

การฟอกสีฟันเป็นวิธีการหนึ่งในการแก้ไขฟันที่รักษาด้วยเคลือบสีที่มีการเปลี่ยนสีซึ่งได้รับการยอมรับกันอย่างมาก

วิธีการต่าง ๆ ในการฟอกสีพันมีรายงานด้วยกันหลายวิธี³ Spasser⁴ แนะนำการใช้โซเดียมเบอร์บอเรท (Sodium perborate) อย่างเดียวในพวงพัน Howell⁵ แนะนำการใช้กรดกัดเนื้อพัน ด้านในเพื่อเปิดหลอดเนื้อพันให้น้ำยาฟอกสีพันแทรกซึมเข้าไปได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการใช้ความร้อนแก่สารออกซิไดซ์ในพวงพันซึ่งจะให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น^{6,7} มีรายงานการฟอกสีพันด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 35 โดยใช้วิธีการกัดด้วยกรดร่วมกับการใช้ความร้อนทำการฟอกสีพันทั้งภายในและภายนอกตัวพัน เรียกว่าวิธีเทอร์โมคาทาไลติก (Thermocatalytic) ตามด้วยการใช้ส่วนผสมของ โซเดียมเบอร์บอเรท และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ หรือตัวทำละลายอื่นใส่ในพวงพันและปิดไว้เป็นเวลา 3-7 วัน เรียกว่าล็อกกิงบลีช (Walking bleach)^{1,2,8} กลไกในการฟอกสีพันเกิดจากไม้เล็กุลงของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แตกตัวเป็นออกซิเจนและอนุมูลอิสระ เพอร์อroxid (Peridroxil) ซึ่งมีสภาพที่ไม่เสถียรออย่างมาก อนุมูลอิสระเหล่านี้มีผลทำให้รงค์ตฤதิมีไม้เล็กุลงขนาดใหญ่ แตกตัวมีขนาดเล็กลงจนกระทั่งถูกกำจัดออกหมด^{9,10}

ในปี ค.ศ. 1979 Harrington และ Natkin¹¹ รายงานการพน加การละลายของรากพันบริเวณคอพันที่สัมพันธ์กับการฟอกสีพันภายใต้ตัวพันที่ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร่วมกับความร้อน กลไกการเกิดการละลายรากพันยังไม่สามารถออกได้แน่นอน แต่มีผู้ชี้แจงว่าอาจเกี่ยวข้องกับสารฟอกสีซึมผ่านหลอดเนื้อพัน ส่วนราก¹²⁻¹⁶ โดยเฉพาะบริเวณรอยต่อเคลือบพันกับเคลือบรากพันไปสู่เยื่อบริทันต์ซึ่งอยู่ต่อต่อยื่นบุผิวเชื่อมต่อทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบริทันต์และเกิดการตายของเคลือบรากพัน เป็นผลให้เกิดการละลายของรากบริเวณคอพัน Rotstien¹⁷ แนะนำการใช้โซเดียมเบอร์บอเรทผสมกับน้ำกลั่นโดยเพิ่มจำนวนครั้งของการฟอกสีพันจะให้ผลเทียบเท่ากับการใช้โซเดียมเบอร์บอเรทกับไฮโดรเจนเปอร์ไซด์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งทำให้มีการละลายของรากพันได้ นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้คາทาเลส (Catalase) หลังจากการฟอกสีภายใต้ตัวพันเพื่อกำจัดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่หลงเหลือในพวงพันและรอบเนื้อยื่นบริทันต์จะให้ประสิทธิภาพดีกว่าการล้างด้วยน้ำ โดยคานาเลสจะไปมีผลเปลี่ยนไฮโดรเจน-เปอร์ออกไซด์ให้เป็นน้ำและออกซิเจน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการป้องกันไม่ให้สารฟอกสีพันเข้าสู่เนื้อยื่นบริทันต์ คือการทำการอุดคลองรากพันที่ดี รวมทั้งการใช้สดุปิดกั้นเหนือบริเวณคอพันเพื่อยกสดุดุคลองรากพันส่วนรากออกจาก

ส่วนตัวพัน ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้สารฟอกสีแทรกซึมไปตามข้อด้านข้างของสดุดุคลองรากพันในระหว่างการฟอกสี¹ นอกจากนี้มีรายงานการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ทึ่งไว้ในพวงพัน 7 วัน ก่อนการฟอกสีพันและก่อนที่จะบูรณะครั้งสุดท้ายเพื่อช่วยให้เกิดสภาพความเป็นด่าง เนื่องจากการละลายที่คอพันเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นกรดจากการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์บริเวณคอพัน^{18,19}

Howell²⁰ สังเกตพบว่าพันที่ฟอกสีพันแล้วประมาณร้อยละ 50 จะเกิดการเปลี่ยนสีพันภายหลังจากฟอกพันสีไปแล้ว (Color regression) หนึ่งปี ไม่ว่าจะฟอกสีพันด้วยโซเดียมเบอร์บอเรท หรือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ก็ตาม ผลทางคลินิกที่ไม่ถาวรนี้มีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาเหตุของการเปลี่ยนสี เช่น เนื้อเยื่อประสาทพันที่ตายแล้วและผลิตผลจากแบนค์ที่เรียกว่ามีผลต้านการฟอกสีพันมากขึ้น สิ่งแวดล้อมที่พันได้รับหลังจากฟอกสีพันแล้ว เช่น การร้าวซึมตามขอบผ่านขอบของสดุบูรณะพัน การเกิดการติดสีภายนอก (External discoloration) จากการใช้ยา แรงจากการบดเคี้ยวและปัจจัยที่ทำให้เกิดการสึก อาจทำให้เกิดพันเปลี่ยนสีได้ใหม่จากการเพิ่มขึ้นของความสามารถในการซึมผ่านของเคลือบพัน ระยะเวลาของการเปลี่ยนสีพัน ซึ่งพบว่าการฟอกสีพันในพันที่เกิดการเปลี่ยนสีมาไม่นานให้ผลสำเร็จมากกว่าพันที่มีการเปลี่ยนสีมานานแล้ว^{17,19,20}

การพิจารณาเลือกผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่ออัตราความสำเร็จในการฟอกสีพัน² สิ่งแรกที่ควรพิจารณาคือความคาดหวังของผู้ป่วย ควรทำความเข้าใจกับผู้ป่วยถึงผลจากการรักษา นอกจากนี้ พันที่จะทำการฟอกสีพัน ถ้ามีรอยผุหรือเป็นโรคบริทันต์ควรได้รับการรักษาให้หายก่อน แต่ถ้าพันที่มีรอยผุขนาดใหญ่หรือวัสดุบูรณะเดิมมีขนาดกว้างมากก็ไม่ควรทำการฟอกสีพันในกรณีนี้ควรเลือกใช้การบูรณะที่ปอกคลุนพันทั้งหมด เช่น ครอบพัน จะดีที่สุด พันที่มีรอยร้าวหรือวัสดุบูรณะเดิมมีสภาพไม่ดี ควรทำการปิดความวิการก่อนจะทำการฟอกสีพัน เพื่อป้องกันการร้าวซึมของน้ำยาฟอกสีพันออกตัวพัน⁸

การบูรณะพันที่รักษาคลองรากพันโดยการอุดพันเพื่อความสุขยาม

มีการศึกษามากมายซึ่งให้เห็นว่า การใส่เดียยไม่ได้ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่พันที่รักษาคลองรากพัน²¹⁻²³ การใช้เดียยจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการยึดติดให้กับแกน โดยส่วนแรกจะทดลองเนื้อพันในส่วนตัวพันที่สูญเสียไป นอกจากนี้เดียยยัง

ช่วยเหนี่ยวนำแรงบดเคี้ยวไปตามผิวราชพื้นและลดแรงลงสู่พื้นด้วย ดังนั้นแนวคิดในปัจจุบันจึงเชื่อว่าการรักษาคลองราชพื้นและการบูรณะหลังจากรักษาคลองราชพื้นแล้วควรอนุรักษ์เนื้อพื้นที่เหลืออยู่ให้มากที่สุด เนื่องจากความหนาของเนื้อพื้นที่เหลืออยู่จะช่วยให้เกิดความแข็งแรงและความต้านทานต่อการแตกหักของพื้นที่รักษาคลองราชพื้น^{21,24,25} Sorensen และ Mito²⁶ กล่าวถึงการใช้วิธีการแก้ไขปัญหาความสวยงามในพื้นที่มีรากดำ โดยใช้วิธีกรอเปิดเป็นโพรง (tunnel approach) ซึ่งเริ่มจากขอบของโพรงพื้น ลงไปประมาณ ๑ มิลลิเมตรในแนวแกนพื้นและเอาเนื้อพื้นที่ดัดออกในทิศทางสู่ปลายราชพื้น แล้วใช้กัลสไอกโอบในเมอร์ซีเป็นวัสดุทึบแสงสีขาวใส่แทนที่เพื่อให้พื้นมีสีสว่างขึ้น แต่วิธีนี้จะทำให้พื้นอ่อนแอ เนื่องจากมีการทำจัดเนื้อพื้นเดิมในบริเวณที่ให้ความต้านทานต่ำลงอีก²³

การบูรณะโดยการใช้เดือยและครอบพื้นโลหะ

การบูรณะพื้นที่รักษาคลองราชและด้วยเดือยโลหะร่วมกับครอบพื้นโลหะเซรามิกได้รับการยอมรับกันทั่วไป เนื่องจากขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก และประการสำคัญคือมีความคงทนและป้องกันไม่เสียหาย เช่น ทีบแสลง สีไม่สลายเห็นช่องโลหะชัด โดยเฉพาะในคนไข้ที่มีแผลตื้นๆ ที่ต้องเจาะ การที่โลหะทีบแสลง ทำให้การส่องผ่านและกระจายของแสงที่สะท้อนออกมายังผู้สำรวจ นอกจากนี้ยังพบปัญหาเจือกมีสีคล้ำจากสีของขอบโลหะเอง และปัญหาการผุกร่อนของโลหะทำให้เจือกเปลี่ยนสีได้²⁷ Pissis²⁸ กล่าวว่า การบูรณะพื้นหน้าที่รักษาคลองราชพื้นแล้วด้วยเดือยและแกนโลหะอาจถูกทำจัด เรื่องความสวยงาม เพราะไม่มีการส่องผ่านของแสงและอาจสะท้อนสีของโลหะให้ปรากฏอยู่แม้ว่าเดือยโลหะจะถูกปิดสีด้วยความทึบแสงของชีเมนต์ อีกทั้งกรณีถ้าทำเดือยและแกนด้วยโลหะไม่มีค่า อาจเกิดผลลัพธ์จากการสึกกร่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของราชพื้นและเจือกบริเวณรอบๆ ได้ จากปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเบรียบเทียบครอบพื้นเซรามิกและครอบพื้นโลหะเซรามิก จะพบว่าครอบพื้นเซรามิกมีข้อได้เปรียบในด้านความสวยงาม ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ทนต่อการสึกกร่อน และลดการเกะดีดของอุลิ่นทรีย์ จึงช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากครอบพื้นโลหะเซรามิกได้²⁷

เมื่อพิจารณาวัสดุที่ใช้ทำแกนพื้น omnol เป็นวัสดุที่นิยมใช้งานนาน แต่มีข้อเสียจากการสึกกร่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของพื้นและขอบเจือก ดังนั้นควรเลี่ยงในการนิยมพื้นที่ต้องการ

ความสวยงาม ส่วนวัสดุทำแกนที่เป็นคอมโพสิตมีข้อดีกว่า omnol กันในด้านแข็งตัวเร็วและสีสวยเหมือนพื้นธรรมชาติ แต่ก็มีข้อเสียจากการมีการหดตัวเมื่อเกิดปฏิกิริยาในการแข็งตัว แม้ว่าจะใช้สารอนดิง (bonding agent) แล้วก็ตาม ก็ยังเกิดช่องว่างจาก การหดตัวระหว่างเนื้อพื้นและวัสดุทำแกนเป็นผลให้เกิดการร้าวซึ่งได้ครอบพื้น^{29,30} จากการศึกษาของ Hormati และ Denehy³¹ มีการเปรียบเทียบแกนที่ทำจากคอมโพสิตและ omnol กันว่า ครอบพื้นที่ใช้คอมโพสิตทำแกนจะมีการร้าวที่ขอบของครอบพื้นมากกว่า เนื่องจากคอมโพสิตมีค่าโมดูลัสยืดหยุ่นต่ำ เมื่อมีแรงลงช้าๆ กันอย่างต่อเนื่องจากการบดเคี้ยวเป็นเวลานานแกนคอมโพสิตจะบิดเบี้ยว เป็นสาเหตุให้เกิดการแตกและละลายของชีเมนต์เกิดการร้าวที่ขอบและพื้นผิดตามมาได้ รวมทั้งการใช้คอมโพสิตที่มีความหนารอบเดียวมาก จะทำให้ความแข็งแรงไม่เพียงพอที่จะต้านแรงจากการใช้งาน และเกิดการแตกได้เมื่อมีความล้า นอกจากนี้คอมโพสิตยังมีมิติเสถียรต่ำ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของ Oliva และ Lowe³² ได้ทำการวัดการขยายตัวเหตุน้ำ (hygroscopic expansion) พบว่า แกน omnol มีมิติเสถียรมากกว่าแกนคอมโพสิต

เมื่อพิจารณาวัสดุที่ใช้ทำเดือย การใช้วัสดุบูรณะพื้นที่ เลือยต่อการเกิดปฏิกิริยาในการทำเดือยและแกน เป็นการป้องกันการเกิดการเปลี่ยนสีในระยะยาวของพื้นที่รักษาราชแล้ววิธีหนึ่ง Arvidson และ Wroblewski³³ พบว่ามีการเคลื่อนที่ของอิออนในโลหะจากเดือยโลหะผ่านหลอดเนื้อพื้นออกสู่อิオンยีดปริทันต์ และเนื้อเยื่อเจือก Engelma และคณะ³⁴ ประเมินผลของปฏิกิริยาของเดือยโลหะและชีเมนต์ต่างๆ จากการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องราก (Scanning Electron Microscope, SEM) และกล้องสเปกโตรสโคป (Energy dispersive spectroscopy, EDS) พบว่าไม่มีการผุกร่อนของวัสดุทองและโลหะผสมพัลคลาเดียมกับชีเมนต์ต่างๆ แต่จะพบการผุกร่อนเมื่อใช้เดือยของโลหะผสมนิกเกิลและเงิน และเดือยของโลหะผสมนิกเกิล และโครเมียมกับทุกชีเมนต์ ส่วนการใช้เดือยเหล็กกล้าไร้สนิม กับกลาสไอโอดีโนเมอร์ชีเมนต์จะให้ผลลัพธ์อย่างเหล็กและโครเมียมอ่อนโดยส่วนใหญ่ที่เป็นผลผลิตจากการผุกร่อนจะเป็นตันเหตุของการเกิดการเปลี่ยนสีในเนื้อพื้น เมื่อพิจารณาคุณสมบัติการต้านทานการเกิดการสึกกร่อน กรณีเดือยสำเร็จรูป พบว่าโลหะผสมไททาเนียมมีความต้านทานการสึกกร่อนสูงสุด ในขณะที่เดือยเหล็กกล้าไร้สนิมเกิดการสึกกร่อนได้มากที่สุด กรณีเดือยที่ใช้โลหะเหลวพบว่าโลหะไม่มีผลกระทบจะสึกกร่อน

ได้รับยกเว้นให้ห้ามใช้

มีการศึกษาหลายชิ้นแนะนำว่า ค่าโมดูลัสยึดหยุ่น หรือ ความแข็งตึง (stiffness) ของเดียวยคราไกล์เดียงกับรากฟันเพื่อลดแรงเห็นต่อฟัน^{35,36} เดียวยครานไฟเบอร์ (Carbon fiber post) ที่มีชื่อการค้าว่าซีโพสต์ (C-Post system, Bisco Dental Product) จึงถูกผลิตขึ้นมาในรูปแบบของเดียวยสำเร็จรูป ซึ่ง ประกอบด้วยอิพโอกซีเรซินและตริกซ์และเส้นใยเสริมความแข็งแรง กรณบอนในแนวแกน เดียวยครานไฟเบอร์มีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางชีวภาพ มีความต้านทานการสึกกร่อน และมีค่าโมดูลัสยึดหยุ่นประมาณ 21 จิกะปาสคัล ซึ่งใกล้เคียงกับเนื้อฟัน ส่วนรากฟันซึ่งมีค่าโมดูลัสยึดหยุ่นประมาณ 18 จิกะปาสคัล³⁷ ในขณะที่โมดูลัสยึดหยุ่นของโลหะเที่ยงมีค่าสูงกว่า 35 ทำให้เดียวยครานไฟเบอร์มีความต้านทานต่อการบิดอัดได้ดี จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดรากฟันแตกด้วย³⁸ อย่างไรก็ตามจากคุณสมบัติของเดียวยครานที่กล่าวถึงนี้ Sorensen²⁶ มีความเห็นขัดแย้งบางส่วน โดยให้เหตุผลว่า วัสดุบุรณะฟันส่วนที่เหลือคือซีเมนต์และครอบฟันจะมีค่าโมดูลัสยึดหยุ่นสูงกว่ามาก เมื่อมีแรงบดเคี้ยวจะมีการบิดของเดียวยครานที่มีความยืดหยุ่นทำให้เกิดการแตกของซีเมนต์และการบิดเบี้ยวที่ขอบของวัสดุบุรณะรวมทั้งเกิดการแตกของแกน และทำลายส่วนบุรณะฟันทั้งหมด แม้ว่าเดียวยครานจะไม่มีผลจากการสึกกร่อน แต่ปัญหาความสวยงามอย่างหนึ่งที่ควรพิจารณาคือการที่เดียวยมีสีดำ ซึ่งอาจสะท้อนสีออกมากได้ แต่ถ้าฟันมีความหมายของผู้รากฟันอย่างน้อยที่สุด 2 มิลลิเมตรในส่วนของรากฟันและบริเวณครอบฟัน สีของเดียวยก็อาจไม่ใช่สีง่ายๆ²⁶ ต่อมาจึงมีการปรับปรุงสีของเดียวยโดยการหุ้มแกนกรณบอนไฟเบอร์ด้วยเส้นใยสีขาวเหมือนฟันเพื่อช่วยให้ความสวยงาม (value) ของฟันดีขึ้น และใช้ชื่อการค้าว่า เอสเทติโพสต์ (Aestheti-Post, Bisco Dental Product)

Hornbrook และ Hasting³⁹ นำเสนอการใช้เส้นใยเสริมความแข็งแรง (bondable reinforcement fiber, Ribbond) เป็นวัสดุทำเดียวย ร่วมกับการใช้คอมโพสิตทำแกนซึ่งจะให้ความยืดหยุ่นใกล้เคียงกับฟัน เนื่องจากความยืดหยุ่นของคอมโพสิต และการรวมกันเป็นหน่วยเดียวของเดียวยที่มีการยึดติดต่อเนื้อฟันภายในโดยรอบ อาจช่วยให้ฟันมีความต้านทานการแตกหักเพิ่มขึ้น แต่การใช้คอมโพสิตที่มีสารอัดแทรกต์เป็นวัสดุทำเดียวย และแกนฟันจะทำให้ได้เดียวยและแกนฟันที่มีความแข็งต่ำกว่าเดียวยครานและทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

เดียวยและแกนฟันเซรามิก (All-ceramic Post and Core)

Sorensen และ Mito²⁶ กล่าวว่าเดียวยและแกนฟันควรเป็นวัสดุชนิดเดียวกันและควรมีโมดูลัสยึดหยุ่นสูงรวมทั้งเป็นวัสดุเนื้อเยื่อต่อการเกิดปฏิกิริยา เพื่อเลี่ยงการเกิดผลผลิตการสึกกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาของซีเมนต์ กับวัสดุทำเดียวยและวัสดุทำแกน Kwiatkowski และ Geller⁴⁰ ได้เสนอการใช้เดียวยและแกนฟันガลสเซรามิก (glass ceramic post and core) ร่วมกับครอบฟันเซรามิก ซึ่งมีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และให้ความสวยงามโดยมีความโปร่งใสทั้งในส่วนของตัวฟันและเหงือกบริเวณรอบๆ และไม่เปลี่ยนแปลงสีฟันธรรมชาติเดิม Koutayas และ Kern⁴¹ ได้ร่วบรวมนำเสนอวิธีการสร้างเดียวยและแกนฟันจากเซรามิก วิธีแรกคือวิธีสลิปแคสติ้ง (Slip-casting technique) โดยการใช้อินซีเเรม (In-Ceram) ซึ่นรูปเป็นเดียຍอุดมินาในคลองรากฟันที่มีความกว้างมากกว่า 1.9 มิลลิเมตร ซึ่งจะเหลือเนื้อฟันมากพอที่จะให้ความแข็งแรง วิธีที่สอง คือวิธีกوبปีมิลลิง (Copy-milling technique) หรือ วิธีซีเลย์ (Celay) ทำโดยใช้บล็อกอินซีเเรมอุดมินาซึ่นรูปเป็นเดียຍโดยการกลึงซึ่งจะมีกำลังดัดข้างมากกว่าวิธีแรก 10% วิธีที่สามคือ วิธีสร้างเดียวยและแกนคันละส่วน (Two-piece technique) ทำโดยการนำเดียຍสำเร็จรูปชนิดเซอร์โคเนียซึ่งมีชื่อการค้าว่า ซีราโพสต์ (ER-Cera post, Brasseler) ร่วมกับแกนฟันที่ซึ่นรูปภายหลังด้วยอุดมินาซึ่งอาจใช้วิธีสลิปแคสติ้งหรือกوبปีมิลลิง วิธีที่สี่คือวิธีไฮท์เพรส (Heat-press technique) ซึ่งเป็นของระบบไอพีเอสเอ็มเพรส (IPS Empress system, Ivoclar) โดยการใช้เดียຍสำเร็จรูปชนิดเซอร์โคเนียที่มีชื่อการค้าว่า คอสโมโพสต์ (CosmoPost, Ivoclar) ซึ่นรูปพร้อมกับส่วนแกนที่เป็นอีทเพรสเคลสเซรามิก หรือ เอ็มเพรสโคสโน (Empress Cosmo, Ivoclar) เดียຍเซอร์โคเนียชนิดคอสโมโพสต์เป็นเดียຍเซรามิกที่มีรูปร่างทรงกระบอกปลายสอบ มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.4 และ 1.7 มิลลิเมตร ประกอบด้วย ผลึกเซอร์โคเนียมไดออกไซด์ ($\text{SiO}_2\text{-ZrO}_2\text{-Li}_2\text{O-P}_2\text{O}_5$) มีพลังงานแตกหักและกำลังดัดข้าง (Fracture toughness and Flexural strength) มากกว่าเซรามิกชนิดอุดมินา ส่วนแกนนี้ทำโดยแต่งซึ่งดัดแปลงจากเดียຍเซอร์โคเนียแล้วลงอินเกรเมนท์ เพาไลซ์ซึ่ง หลอมก้อนเซรามิกอัดเข้าไปในเนื้าเข่นเดียຍกับการซึ่นรูปเซรามิกในระบบไอพีเอสเอ็มเพรส จากการศึกษาของ Schweiger และคณะ⁴² แสดงถึงการมีความแข็งแรงพันธะที่สูงมากจะนองกว่าเดียຍเซอร์โคเนียและสีทีเพรสเคลสเซรามิก จึงมี

ข้อได้เปรียบกว่าการใช้ร่วมกับแกนคอมโพสิต ซึ่งจะเกิดซ่องว่างจากการหลัดตัวระหว่างตัวพันและแกน ทำให้เกิดการรั่วบริเวณขอบได้ รวมทั้งคอมโพสิตเรซินที่หุ้มเดียวมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อการรับแรง แล้วอาจเกิดการบิดงอ หรือการแตกหักได้จากผลของความล้า²⁶ สำหรับขั้นตอนการยึดเดียวและแกนเซรามิก แนะนำให้ทำการพ่นทรายที่พื้นผิว ก่อนแล้วจึงใช้เรซินซีเมนต์ เช่น พานาเวีย 21 (Panavia 21, Kuraray) ช่วยยึดติดกับรากพัน²⁵

ข้อดีของเดียวชนิดเซอร์โคเนีย คือ มีสีคล้ายเนื้อพัน สามารถแต่งสีของแกนให้เหมือนส่วนของเนื้อพัน มีความโปร่งแสง และสามารถให้แสงผ่านจากเดียวสู่เนื้อยื่อเงื่อนได้ Meyenbery⁴³ แนะนำการใช้ครอบพันเซรามิกบันเดียวเซอร์โคเนียพบว่า แสงสามารถส่องผ่านส่วนของเดียวและแกนได้อย่างดี จึงแก้ไขปัญหาความสวยงามของเดียวและแกนโลหะได้ Paul⁴⁴ ได้เสนอการใช้เดียวเซอร์โคเนียโดยใช้ส่วนแกนเป็นคอมโพสิต-เรซิน ร่วมกับการครอบพันด้วยอินซีแรมสปินเนล (In-Ceram Spinell) ในการบูรณะพันหน้า โดยเดียวเซอร์โคเนียจะทำให้การส่องผ่านแสงตลอดส่วนของรากพันดีกว่าเดียวโลหะ Ahmad⁴⁵ ได้ศึกษาเปรียบเทียบการส่องผ่านของแสง ระหว่างเดียวเซอร์โคเนีย กับเดียวโลหะ พบว่าเดียวเซอร์โคเนียสามารถให้แสงผ่านได้ทั้งสองทิศทางคือจากอวัยวะบริหันต์ไปยังตัวพันโดยผ่านทางรากพัน และอีกทางคือจากตัวพันไปยังอวัยวะบริหันต์โดยผ่านทางรากพันอีกที ในขณะที่เดียวโลหะแสงไม่สามารถผ่านจากเดียวไปยังรากพันทำให้เห็นลักษณะดำมืด นอกจากนี้เดียวเซอร์โคเนียยังมีคุณสมบัติความเข้ากันได้ทางเชิงภาพ เป็นวัสดุที่เชื่อมต่อการเกิดปฏิกิริยาจึงไม่เกิดการหลอกร่อง มีสีที่สะท้อนออกมากของตัวครอบพันเป็นสีภายในคล้ายกับพันธรรมชาติ รวมทั้งมีกำลังดัดขวางและพลังงานแตกหักสูง แต่การใช้เดียวชนิดเซอร์โคเนียมีข้อจำกัดเนื่องจากมีขนาดของเดียวให้เล็กน้อย ไม่ควรใช้ในพันที่มีคลองรากพันกว้างผิดปกติหรือไม่กลม นอกจากนี้ยังไม่มีคุณสมบัติการคุ้ดซับแรงที่ดี ถ้ามีการแตกหักของเดียวในคลองรากพันจะรื้อออกได้ยากอาจจำเป็นต้องถอนพัน^{25,45-48}

วิจารณ์

เมื่อพับกับปัญหาการเปลี่ยนสีในพันที่ได้รับการรักษา รากพัน การแก้ปัญหาความสวยงามโดยการฟอกสีเป็นการรักษาแบบอนุรักษ์ธีธนี ซึ่งมีมานานและได้รับการพัฒนามาก

ตลอด เนื่องจากความไม่แน่นอนในการคาดคะเนผลการรักษา และผลในระยะยาวที่ไม่ถาวร ทันตแพทย์จึงจำเป็นต้องอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วยให้รับทราบด้วย การมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนสีของพัน เป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนการรักษาและทำงานยังผล การเปลี่ยนสีที่มีสาเหตุจากวัสดุบูรณะพันมักให้ผลการรักษาไม่แน่นอน⁴⁹ แต่ถ้าสาเหตุมาจากการสลายตัวของเนื้อยื่อประสาทพันและการมีเลือดออกมักจะตอบสนองการรักษาได้ดี และถ้าผู้ป่วยอยากรู้น้อย การฟอกสีพันก็จะง่ายขึ้น เพราะมีการซึมผ่านของสารฟอกสีเพิ่มขึ้น⁵⁰ สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ระยะเวลาที่พันเปลี่ยนสี ถ้าพันเปลี่ยนสีได้ไม่นานก็จะเป็นการง่ายที่จะรักษา⁵⁰ สิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จและเกิดความปลอดภัยเมื่อทำการฟอกสีพัน คือคุณภาพของวัสดุอุดปลายรากพัน การใช้วัสดุรองพันเพื่อปิดเนื้อพัน ส่วนรากพัน เป็นการป้องกันน้ำยาฟอกสีพันซึมผ่านหลอดเนื้อพันที่บีบรีวนคอมพัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการละลายบริเวณคอมพัน หรือทำลายเนื้อยื่อบริหันต์ได้⁵¹ วัสดุรองพันมักใส่ที่ระดับรอยต่อเคลือบรากพันและเคลือบพันหรือต่ำกว่ารอยต่อเล็กน้อย การบูรณะพันควรทำหลังจากฟอกสีพันไปแล้ว 2-4 สัปดาห์ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตกค้างเหลืออยู่ เนื่องจากมีรายงานการลดลงของความแข็งแรงพันของวัสดุบูรณะคอมโพสิตต่อเนื้อพันทำให้เกิดการรั่วซึมของขอบวัสดุอุดคอมโพสิตได้ภายในหลัง⁵²

ในกรณีพันหน้าที่รักษาคลองรากพันแล้วยังมีเนื้อพันเหลืออยู่มาก ไม่มีความจำเป็นต้องบูรณะด้วยเดียว ถ้าพันไม่มีการเปลี่ยนสี อาจพิจารณาบูรณะด้วยวัสดุอุดคอมโพสิต แต่ถ้าพันมีการเปลี่ยนสีและระดับการเปลี่ยนสีมีไม่มาก อาจใช้วิธีการฟอกสีพันแล้วอุดด้วยวัสดุอุดคอมโพสิต นอกจากนี้ อาจใช้วิธีการบูรณะด้วยเซรามิกวีเนียร์ แต่ไม่ค่อยมีผู้รายงานการทำในพันที่รักษาคลองราก เพราะนอกจากการเปิดไฟฟารักษา รากพันทางด้านล้วนแล้ว การที่ต้องการผิวพันด้านหน้าออกจะยิ่งทำให้ความแข็งแรงของพันลดลง ถ้าพันมีการเปลี่ยนสีมากอาจใช้วิธีครอบพัน แต่ถ้ามีการเปลี่ยนสีรุนแรงอาจจำเป็นต้องใช้วิธีการฟอกสีพันตามด้วยการทำครอบพันทั้งชี โดยเฉพาะในกรณีแห้งออกบางชิ้นมีโอกาสเกิดการสะท้อนสีของรากพันที่ดำออกมากได้ง่าย

ในกรณีเนื้อพันที่เหลืออยู่ไม่แข็งแรงพอ จำเป็นต้องใส่เดียวเพื่อเพิ่มการยึดติด วัสดุที่จะนำมาใช้ทำเดียยอนจากจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะต้านทานต่อแรงบดเคี้ยวแล้ว ความมี

คุณสมบัติที่น่าสนใจของการศักย์ร่อน มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพ และที่เป็นสิ่งที่รังสีเซอร์ซ์เพื่อช่วยในการตรวจสอบตำแหน่งของเดียวกัน นอกจานี้ค่าวิมีสีเหมือนฟันเพื่อให้เกิดความสวยงาม

การบูรณะฟันหน้าด้วยเดียยและแกนที่เป็นโลหะ ถ้าคำนึงถึงความสวยงามควรพิจารณาใช้วัสดุพลาสติกโลหะมีตระกูล เช่น ทองในการทำเดียยเนื่องจากมีคุณสมบัติต้านการศักย์ร่อน โดยอาจใช้ร่วมกับการทำครอบฟันเซรามิก ซึ่งมีข้อได้เปรียบ กว่าครอบฟันโลหะเซรามิก²⁷ ในด้านความสวยงาม ลดปัญหา เหื่องอกเศษอันเนื่องจากการใส่ฟัน เพราะเซรามิกทนต่อการ กัดกร่อนสูงกว่า มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพสูงกว่าโลหะ และไม่มีรอยต่อระหว่างโลหะกับเซรามิกซึ่งจะทำให้เกิดการเกะดิด ของคราบจุลินทรีย์⁵⁰ นอกจากนี้ครอบฟันโลหะเซรามิกจะมี ปัญหาเรื่องการทึบแสง สีไม่สวยเนื่องจากโครงสร้างโลหะทำให้แสง ไม่สามารถส่องผ่านชั้นงานได้และจำเป็นต้องใช้วัสดุทึบแสง เพื่อปิดล็อก ทำให้ฟันขาดความมีชีวิต (vitality) ซึ่งจะเห็นได้ ชัดบีเวนคือของครอบฟัน บางครั้งจึงต้องพยายามซ่อนขอบ โลหะไว้ในร่องเหื่องอกเพื่อให้ดูสวยงามขึ้นแต่อาจทำให้เกิดการ เปลี่ยนสีของเหื่องอกจากการผูกร่อนของโลหะเป็นสีดำคล้ำ เหื่องกรัน และลดความสวยงามในที่สุด

ปัญหาประการหนึ่งในการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟัน แล้วด้วยครอบฟันเซรามิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่มีความ โปร่งแสงสูง เช่น ไอพีเอสเอ็มเพรส และ ไอพีเอสเอ็มเพรส 2⁵¹ ถ้าใช้เดียยและแกนฟันโลหะอาจทำให้สีโลหะสามารถสะท้อน ผ่านครอบฟันออกมายังฟัน ซึ่งอาจแก้ไขโดยการใช้เดียยโลหะ ทองหรือใช้พอร์ซเลนทึบแสง (opaque porcelain) ปิดทับสีโลหะ ส่วนแกน หรือใช้เดียยโลหะสำเร็จรูปร่วมกับการสร้างแกนด้วย คอมโพสิต ซึ่งอาจไม่มีความแข็งแรงพอ ปัจจุบันปัญหานี้ สามารถแก้ได้โดยการใช้เดียยเซรามิกซึ่งทำด้วยเซอร์โคเนีย- ออกไซด์ ซึ่งสามารถเลือกใช้ได้สองลักษณะ⁴² คือ ถ้าเหลือเนื้อ ฟันมากกว่าหนึ่งในสาม สามารถใช้เดียยชนิดเซอร์โคเนียร่วม กับแกนคอมโพสิตซึ่งสามารถทำให้เสร็จภายในครั้งเดียว ส่วน ในกรณีที่เหลือเนื้อฟันน้อยกว่าหนึ่งในสาม ให้ใช้เดียยชนิด เซอร์โคเนียร่วมกับการขึ้นรูปส่วนแกนด้วยเซรามิก โดยอาจใช้ วิธีที่แกนฟันโดยตรง (direct core build-up) ด้วยวัสดุชนิด พลาสติก เช่น ดูราเลย์ (Duralay) ในปากก่อนที่จะสร้างส่วนแกน

ในห้องปฏิบัติการ หลังจากนั้นจึงยึดชิ้นเดียยและแกนด้วยเรซิน ซีเมนต์ร่วมกับสารเดนทินบอนดิ่งในการนัดครั้งที่สอง

ในกรณีที่เหื่องอกบริเวณรากฟันเป็นสีคล้ำเนื่องจากรากฟัน มีการเปลี่ยนสี การใช้เดียยเซอร์โคเนียร่วมกับครอบฟันเซรามิก อาจช่วยแก้ปัญหานี้ได้ หรือกรณีเดียยโลหะฟังอยู่ ทำให้ แสงไม่สามารถสะท้อนผ่านผิวรากฟันออกมายังฟัน แม้จะใช้ ครอบฟันเซรามิกก็ตาม ก็อาจพิจารณาเรื่องเดียยโลหะแล้วทำการฟอกสีฟันก่อนจะบูรณะด้วยเดียยและครอบฟันเซรามิก แต่ต้องคำนึงถึงอัตราเสี่ยงต่อการเกิดรากฟันแตกขณะรื้อเดียย ด้วย

เดียยและแกนฟันเซรามิกนอกจากจะช่วยปรับปรุงแก้ไข ลักษณะฟันแล้ว การที่เดียยและแกนมีมาตรฐานสูงจะช่วย ต้านทานแรงบิดออกจากความล้าทำให้เพิ่มความแข็งแรงในการ ยึดรากฟันและครอบฟัน นอกจากนี้การเป็นวัสดุเชื่อมจะไม่ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีจากผลผลิตของการศักย์ร่อน ข้อดีเหล่า นี้ควรนำมาพิจารณาร่วมกับข้อเสียอื่น ๆ ของเดียยเซรามิกโดย เฉพาะถ้ามีการหักของเดียย จะไม่สามารถรื้อออกได้ รวมทั้ง ยังไม่มีรายงานผลการใช้งานทางคลินิกในระยะยาวด้วย

สรุป

การบูรณะฟันหน้าที่ได้รับการรักษาคลองรากฟันไม่ จำเป็นต้องใส่เดียยทุกกรณี กรณีที่เนื้อฟันเหลืออยู่มากและไม่ มีการเปลี่ยนสีฟันอาจพิจารณาอุดด้วยวัสดุคอมโพสิตเพื่อ ความสวยงาม ถ้าฟันมีการเปลี่ยนสี อาจใช้การฟอกสีฟันแต่ให้ ผลการรักษาที่ไม่แน่นอนอาจเกิดการเปลี่ยนสีกลับมาใหม่ได้ ภายนอก กรณีเนื้อฟันเหลือน้อยควรบูรณะด้วยเดียยและแกน ร่วมกับการทำครอบฟัน ถ้าต้องการความสวยงามมาก การ เลือกใช้เดียยเซรามิกและครอบฟันเซรามิกเป็นอีกทางเลือก หนึ่งแทนการใช้เดียยและครอบฟันที่มีส่วนของโลหะ แต่การ บูรณะด้วยวิธีนี้ยังต้องติดตามผลทางคลินิกในระยะยาวต่อไป ดังนั้นก่อนทำการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากควรอธิบายให้ผู้ป่วย ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกรับการรักษาโดยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าว

เอกสารอ้างอิง

1. Boksman L, Jordan R, Skinner H. Non-vital bleaching-internal and external. *Aust Dent J* 1983;28:149-52.
2. Baratieri LN, Ritter AN, Monterio S, Caldeira de Andrade MA, Vieira LCC. Non-vital bleaching: Guideline for the clinician. *Quintessence Int* 1995;26:597-608.
3. Madison S, Walton R. Cervical root resorption following bleaching of endodontically treated teeth. *J Endod* 1990;16:570-4.
4. Spasser HF. A simple bleaching technique using sodium perborate. *NY State Dent J* 1961;27:332-4.
5. Howell RA. Bleaching discoloured root-filled teeth. *Br Dent J* 1980;148:159-62.
6. Freccia WF, Peters DD, Lorton L, Bernier WE. An in vitro comparison of non-vital bleaching techniques in the discolored tooth. *J Endod* 1982;8:70-7.
7. Mac Isaac AM, Hoen MM. Intracoronal bleaching-Concerns and considerations. *J Can Dent Assoc* 1994;60:57-64.
8. Nutting EB, Poe GS. A new combination for bleaching teeth. *J South Calif Dent Assoc* 1963;31:289-92.
9. Haywood VB. History, safety and effectiveness of current bleaching techniques and applications of the nightguard vital bleaching technique. *Quintessence Int* 1992;23:471-88.
10. Fasanaro T. Bleaching teeth : History, chemicals, and materials used for common tooth discolorations. *J Esthet Dent* 1992;4:71-8.
11. Harrington GW, Natkin E. External resorption associated with bleaching of pulpless teeth. *J Endod* 1979;5:344-8.
12. Rotstein I, Lehr Z, Gedalia I. Effect of bleaching agents on inorganic component of human dentin and cementum. *J Endod* 1992;18:290-3.
13. Lado EA, Stanley HR, Weisman MI. Cervical resorption in bleached teeth. *Oral Surg* 1983;55:78-80.
14. Rotstein I. Role of catalase in the elimination of residual hydrogen peroxide following tooth bleaching. *J Endod* 1993;19:567-9.
15. Fuss Z, Szajkis S, Tagger M. Tubular permeability to calcium hydroxide and to bleaching agents. *J Endod* 1989;15:362-4.
16. Rotstein I, Torek Y, Misgar R. Effect of cementum defects on radicular penetration of 30% H_2O_2 during intracoronal bleaching. *J Endod* 1991;17:230-3.
17. Rotstein I, Mor C, Shimon F. Prognosis of intracoronal bleaching with sodium perborate preparation in vitro: 1-year study. *J Endod* 1993;19:10-2.
18. Rahmat AB, Kempler D, Plesh O. Effect of nonvital tooth bleaching on microleakage of resin composite restorations. *Quintessence Int* 1997;28:341-4.
19. Brown G. Factors influencing successful bleaching of discolored root-filled tooth. *Oral Surg* 1965;20:238-44.
20. Howell RA. The prognosis of bleached root-filled teeth. *Int Endod J* 1981;14:22-6.
21. Sorensen JA, Martinoff JT. Intracoronal reinforcement and coronal coverage: A study of endodontically treated teeth. *J Prosthet Dent* 1984;51:780-4.
22. Sorensen JA, Martinoff JT. Clinically significant factors in dowel design. *J Prosthet Dent* 1984;52:28-35.
23. Guzy GE, Nicholls J. In vitro comparison of intact endodontically treated teeth with and without endopost reinforcement. *J Prosthet Dent* 1979;42:39-44.
24. Trabert KC, Caputo AA, Abou-Ross M. Tooth fracture-A comparison of endodontic and restorative treatments. *J Endod* 1978;4:341-5.
25. Lovdahl PE, Nicholls J. Pin-retained amalgam cores vs cast-gold dowel cores. *J Prosthet Dent* 1977;38:507-14.
26. Sorensen JA, Mito WT. Rationale and clinical technique for esthetic restoration of endodontically treated teeth with the Cosmopost and IPS Empresspost system. *Quint Dent Technol* 1998;81:90.
27. Haselton DR, Arnold AM, Hillis SL. Clinical assessment of high strength all-ceramic crowns. *J Prosthet Dent* 2000;83:396-40.
28. Pissis P. Fabrication of a metal-free ceramic restoration utilizing the monoblock technique. (abstract) *Pract Periodont Aesthet Dent* 1995;7:83.
29. Larson TD, Jensen JR. Microleakage of composite resin and amalgam core material under complete cast crowns. *J Prosthet Dent* 1980;44:40-4.
30. Oliva RA, Lowe JA. Dimensional stability of composite used as a core material. *J Prosthet Dent* 1986;56:552-61.
31. Hormati AA, Denehy GE. Microleakage of pin-retained amalgam and composite resin bases. *J Prosthet Dent* 1980;44:526-30.
32. Oliva RA, Lowe JA. Dimensional Stability of composite used as a core material. *J Prosthet Dent* 1987;57:554-9.
33. Arvidson K, Wroblewski R. Migration of metallic ions from screwposts into dentin and surrounding tissues. *Scand J Dent Res* 1978;86:200-5.
34. Engelman MJ, Sorensen JA, Avera SP, Lew D. Effect of luting agents on corrosion resistance of metal posts [abstract 913]. *J Dent Res* 1990;69:223.
35. Assif D, Oren E, Marshak BL, Aviv I. Photoelastic analysis of stress transfer by endodontically treated teeth to the supporting structure using different restorative techniques. *J Prosthet Dent* 1993;69:36-40.
36. King PA, Setchell DJ. An in vitro evaluation of a prototype CFRC prefabricated post developed for the restoration of pulpless teeth. *J Oral Rehabil* 1990;17:599-609.
37. Isidor F, Odman P, Brondum K. Intermittent loading of teeth restored using prefabricated carbon fiber posts. *Int J Prosthodont* 1996;9:131-6.
38. Cohen BI, Pagnillo MK, Condos S, Deutsch AS. Four different core materials measured for fracture strength in combination with five different designs of endodontic posts. *J Prosthet Dent* 1996;76:487-95.
39. Hornbrook DS, Hasting JH. Use of bondable reinforcement fiber for post and core build up in an endodontically treated tooth: Maximizing strength and esthetics. *Pract Periodontics Aesthet Dent* 1995;7:33-42.
40. Kwiatkowski S, Geller WA. Preliminary consideration of the glass ceramic dowel post and core. *Int J Prosthodont* 1989;2:51-5.
41. Koutayas SO, Kern M. All-ceramic posts and cores: the state of the art. *Quintessence Int* 1999;30:6:383-92.
42. Schweiger M, Frank M, Cramer von Clausbruch S, Holand W, Rheinburger V. Mechanical properties of a pressed ceramic core to a zirconia post. *Quint Dent Technol* 1998;76:320.
43. Meyenberg KH, Luthy H, Scharen P. Zirconia posts: A new all ceramic concept for nonvital abutment teeth (abstract). *J Esthet Dent* 1995;7:73.
44. Paul SJ, Pietrobon N, Scharer P. The new In-Ceram spinell system- A case report. *Int J Periodont Rest Dent* 1995;15:521-7.
45. Ahmad I. Yttrium-partially stabilized zirconium dioxide post: An approach to restoring coronally compromised nonvital teeth. *Int J Periodont Rest Dent* 1998;18:455-65

46. Kern M, Wegner SM. Bonding to zirconia ceramic-Adhesion methods and their durability. *Dent Mater* 1998;14:64-71.
47. Ichikawa Y. Tissue compatibility and stability of a new zirconia ceramic in vivo. *J Prosthet Dent* 1992;68:322-26.
48. Christel P, Meunier A, Heller M. Mechanical properties and short term in vivo evaluation of yttrium-oxide-partially-stabilized irconia. *J Biomed Mat Res* 1989;23:45-61.
49. Van der Burgt TP, Plasschaert AJM. Bleaching of tooth discoloration caused by endodontic sealers. *J Endod* 1986;12:231-4.
50. Chan C, Weber H. Plaque retention on teeth restored with full-ceramic crowns: a comparative study. *J Prosthet Dent* 1986;56: 666-71.
51. Fradeani M. Clinical experience with Empress crowns. *Int J Prosthodont* 1997;10:241-7.

Review Article

Esthetics for Endodontically Treated Teeth

Bhunusa Tangnamsakul D.D.S., Grad. Dip. in Clin. Sc.¹

Prarom Salimee D.D.S., Ph.D.²

¹ Postgraduate student, Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

² Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

Abstract

Discolouration of endodontically treated teeth causes noticeable esthetic problems especially in anterior teeth. It may occur as a result from a number of reasons. However, these problems can be prevented or resolved. The purpose of this article is to review techniques and new materials for restoration of endodontically treated teeth. The rationale for their use included bleaching, conventional post and core with metal-ceramic restoration and a new ceramic post and core system with all ceramic crown are discussed.

(CU Dent J 2001;24: 213-21)

Key words: *all ceramic post and core; bleaching; discoloration; endodontically treated teeth*
